

五家渠锦隆装饰材料有限公司 3000 万平方米/年浸渍胶膜纸 项目“其他需要说明的事项”

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

五家渠锦隆装饰材料有限公司 3000 万平方米/年浸渍胶膜纸项目位于五家渠市东工业园区中部，项目西侧为新疆恒发纸业有限公司，北侧为新疆农六师煤电有限公司，东侧和南侧均为道路。项目中心地理坐标为：N44°16'57.82"，E87°40'31.41"。2010 年 2 月新疆化工设计研究院编制完成了《五家渠锦隆装饰材料有限公司 3000 万平方米/年浸渍胶膜纸项目环境影响报告表》；2010 年 3 月 25 日五家渠市环境保护局《关于五家渠锦隆装饰材料有限公司 3000 万平方米/年浸渍胶膜纸项目环境影响报告表的批复》五环监函〔2010〕1 号文件对环境影响报告表予以批复。项目工程于 2011 年 6 月 21 日开工建设，2012 年 7 月 13 日建成完成并试运行。2016 年至 2018 年项目为停产状态，2019 年至今为正常试运行。

1.2 施工简况

五家渠锦隆装饰材料有限公司 3000 万平方米/年浸渍胶膜纸项目，总投资 1500 万元，其中环保投资 80 万元，占项目总投资的 5.3%。项目总占地面积 30000m²，总建筑面积 7700m²。项目区包括浸渍车间、制胶车间、办公楼、公寓楼、配电室、锅炉房、消防池以及原料库和成品库等。

1.3 验收过程简况

项目于 2012 年 7 月 13 日竣工并投入试运行。2020 年 4 月委托新疆吉方坤诚检测技术有限公司对项目进行验收，2020 年 5 月编制完成《五家渠锦隆装饰材料有限公司 3000 万平方米/年浸渍胶膜纸项目环境保护竣工验收报告表》2020 年 5 月 30 号组织召开验收会议，提出验收意见。

1.4 公众反馈意见及处理情况

项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见及投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

五家渠锦隆装饰材料有限公司未制定相应的运营期环境管理制度，由生产车间负责定期对设备进行维修和保养，由后勤人员负责厂区卫生和绿化维护工作，有效的保证了项目稳定的运行。

(2) 环境风险防范措施

本项目正在组织编制《突发环境事件应急预案》。

(3) 环境监测计划

五家渠锦隆装饰材料有限公司无自行监测能力，需定期委托有资质检测单位对企业废气、废水、固废、噪声等进行监测。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

项目未涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能

的措施。

（2）防护距离控制及居民搬迁

项目未涉及到防护距离控制及居民搬迁。

2.3 其他措施落实情况

项目未涉及到林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设。